

تقرير فحص المركبة

HYUNDAI	نوع السيارة:	30/11/2024	تاريخ الفحص:
أفانتي	موديل السيارة:	70990 km	ممشى السيارة:
2020	سنة الصنع:	رصاصي	لون السيارة:

سيدان		تصنيف المركبة:	
24110034		الرقم التسلسلي:	
بنزين	نوع الوقود	FWD امامي	نوع دفع السيارة
اتوماتيك	نوع ناقل الحركة	1.6لتر 4 سيلندر	سعة المحرك

الهيكل الخارجي

DEFECT	REMARKS	الضرر
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	رفرف خلفي يمين + باب يمين رش	الرفرف
01.B Paint	جيد	الصبغ
01.C Rusty	لا يوجد	صدأ
01.D Floor	جيد	الجسم اسفل السيارة
01.E Bumper	جيد	الصدادات
01.F Bonnet	جيد	غطاء المحرك
01.G Sign of front accident	جيد	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

DEFECT	REMARKS	الضرر
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	جيد	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	جيد	حالة المحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04 A Seat Condition	جيد	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	جيد	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	جيد	فحص على الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	جيد	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	متوسطه	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	جيد	حالة الجنوط
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	جيد	دسك و طنابير الفرامل
08 Suspension System		نظام التعليق
08.A Suspension Subframe	جيد	اطار وحامل نظام التعليق
08.B Shock Absorber	جيد	ممتص الصدمات (المساعدين)
08.C Arms ,ball joint	جيد	اذرع ومفاصل

DEFECT	REMARKS	الضرر
		الحالة الداخليه
09.Electrical parts	جيد	الكهرباء
09.B AC Condition	جيد	المكيف
09.C Floor Matting	جيد	فرش الأرضيه
09.D Dash Board	جيد	لوحة القيادة
09.E Steering Wheel and control buttons	جيد	عجلة القيادة وازرار التحكم
10 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
10.A Radiator Condition	جيد	حالة المبرد

الملاحظات:

- السيارة وارد كوريا